



5)1、设备尺寸 $\phi 1500$, H=2100
2、拆除, 安装阴影墙2块



(6)1、输送机间
2、拆除, 安装阴影部分及门



(7) 车间走动安全门, 固定玻璃拆除, 设备迁移后, 恢复原样。

